

**Záznam o vykonaní preventívnej protipožiarnej prehliadky bytového domu**  
(Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarom, vyhláška č. 121/2002 Z.z.)

Bola vykonaná: preventívna protipožiarňa prehliadka spoločných častí bytového domu, kontrola požiarneho uzáverov, kontrola a označovanie únikových ciest, únikových východov, kontrola udržiavania trvale voľného prístupu zásahových ciest, kontrola akčioschopnosti požiarneho zariadení, kontrola a udržiavanie trvale voľného prístupu k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu a vody.

Adresa bytového domu: **Dukelská 39, Modra**

Dátum vykonania preventívnej protipožiarnej prehliadky: 28.04.2020

Zistené skutočnosti a nedostatky s uvedením opisu a miesta ich zistenia:

| Vchod č.1                                                                                               |  | Navrhované opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|
| <b>4 nadzemné podlažie</b>                                                                              |  |                                                               |
| - nebezpečenie trvalo voľných únikových ciest na spoločnej chodbe- (botník kovový 1 ks, kvetináče 2 ks) |  | Bezodkladne odstrániť a trvale udržiavať voľné únikové cesty. |
| <b>Pivničné priestory</b>                                                                               |  |                                                               |
| -pivnice uzamknuté                                                                                      |  | Zabezpečiť prístupenie                                        |
|                                                                                                         |  |                                                               |
| <b>Vchod č.2</b>                                                                                        |  |                                                               |
| <b>4 nadzemné podlažie</b>                                                                              |  |                                                               |
| - nebezpečenie trvalo voľných únikových ciest na spoločnej chodbe-(kvetináče 8 ks, vianočný strom 1 ks) |  | Bezodkladne odstrániť a trvale udržiavať voľné únikové cesty. |
| <b>Pivničné priestory</b>                                                                               |  |                                                               |
| -pivnice uzamknuté                                                                                      |  | Zabezpečiť prístupenie                                        |
|                                                                                                         |  |                                                               |
| <b>Vchod č.3</b>                                                                                        |  |                                                               |
| <b>4 nadzemné podlažie</b>                                                                              |  |                                                               |
| - nebezpečenie trvalo voľných únikových ciest na spoločnej chodbe-(drevené police 2 ks)                 |  | Bezodkladne odstrániť a trvale udržiavať voľné únikové cesty. |
| <b>Pivničné priestory</b>                                                                               |  |                                                               |
| -pivnice uzamknuté                                                                                      |  | Zabezpečiť prístupenie                                        |

Meno, priezvisko a podpis technika požiarnej ochrany: Miroslav Grof



Meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá bola oboznámená s výsledkom preventívnej protipožiarnej prehliadky :

