

Záznam o vykonaní preventívnej protipožiarnej prehliadky bytového domu
(Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarom, vyhláška č. 121/2002 Z.z.)

Bola vykonaná: preventívna protipožiarňa prehliadka spoločných častí bytového domu, kontrola požiarneho uzáverov, kontrola a označovanie únikových ciest, únikových východov, kontrola udržiavania trvale voľného prístupu zásahových ciest, kontrola akceschopnosti požiarneho zariadení, kontrola a udržiavanie trvale voľného prístupu k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu a vody.

Adresa bytového domu: **SNP 15,17 Modra**

Dátum vykonania preventívnej protipožiarnej prehliadky: 28.04.2020

Zistené skutočnosti a nedostatky s uvedením opisu a miesta ich zistenia:

SNP 15		Navrhované opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov
7 nadzemné podlažie		
-nezabezpečenie trvalo voľných únikových ciest na spoločnej chodbe (drevená skrinka, stolička)		Bezodkladne odstrániť a trvale udržiavať voľné únikové cesty.
4 nadzemné podlažie		
-nezabezpečenie trvalo voľných únikových ciest na spoločnej chodbe (plechová skrinka, drevená poľička)		Bezodkladne odstrániť a trvale udržiavať voľné únikové cesty.
3 nadzemné podlažie		
-nezabezpečenie trvalo voľných únikových ciest na spoločnej chodbe (drevená skrinka 2ks)		Bezodkladne odstrániť a trvale udržiavať voľné únikové cesty.
Pivničné priestory		
- neboli sprístupnené pivničné priestory		Zabezpečiť prístup do uzamknutých priestorov
6 nadzemné podlažie		
-nezabezpečenie trvalo voľných únikových ciest na spoločnej chodbe (poľička z dreva)		Bezodkladne odstrániť a trvale udržiavať voľné únikové cesty.
-medziposchodie 5-6		
-nezabezpečenie trvalo voľných únikových ciest na spoločnej chodbe (kvetináč 2 ks)		Bezodkladne odstrániť a trvale udržiavať voľné únikové cesty.

Meno, priezvisko a podpis technika požiarnej ochrany: Miroslav Grof



Meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá bola oboznámená s výsledkom preventívnej protipožiarnej prehliadky :



Zistené skutočnosti a nedostatky s uvedením opisu a miesta ich zistenia:

-medziposchodie 3-4

-nezabezpečenie trvalo voľných únikových ciest na spoločnej chodbe (kvetináč 2 ks)

Pivničné priestory

- ľavá časť : nezabezpečený prístup k hlavnému uzáver vody a plynu (poličky, stoličky, 2 ks obaly od horľavých látok, ostatné predmety).
Chýba kľúč na plynovom kohute.
Porušené stavebné konštrukcie.

Navrhované opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov

Bezodkladne odstrániť a trvale udržiavať voľné únikové cesty.

Zabezpečiť prístup a trvale udržiavať voľný prístup k uzáverom rozvodových zariadení vody a plynu.
Doplniť kľúč na plynový kohút.
Zamurovať bezodkladne prestupy v stavebnej konštrukcii nad dverami.

Meno, priezvisko a podpis technika požiarnej ochrany: Miroslav Grof

Meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá bola oboznámená s výsledkom preventívnej protipožiarnej prehliadky :